



Lima, 10 de agosto de 2026

Estimado Asociado.

Presente.-

Referencia: CAMPAÑA DE SEGURIDAD FORD – MODELO EXPLORER 2025

De nuestra consideración:


Por medio de la presente nos dirigimos a usted para saludarlo y en resguardo de la seguridad de nuestros asociados, cumplimos con informarle que **Ford Perú S.R.L.** ha lanzado una **Campaña de Seguridad** aplicable a algunos vehículos de la marca **Ford**, modelo **Explorer**, de año modelo **2025**, producidos en **Estados Unidos entre el 11 de mayo de 2024 y el 6 de junio de 2025**.

Según lo informado por la marca, en algunos de los vehículos involucrados, **una insuficiente soldadura en la caja de fusibles puede afectar su funcionamiento**. Si esta condición se presenta, **el cliente podría experimentar un mal funcionamiento del aire acondicionado, interruptores de las ventanas y espejos eléctricos, o luces traseras del remolque**. De no atenderse, **si las luces traseras del remolque están inoperantes, pueden reducir la visibilidad para otros conductores, lo que aumenta el riesgo de accidente, especialmente de noche o en condiciones de baja visibilidad**.

Por precaución, **Ford** procederá **de manera preventiva y gratuita a inspeccionar la caja de fusibles**.

Le informamos que su vehículo ha sido identificado dentro de las unidades que necesitan esta revisión. Por tal motivo, y recordando que Pandero no cuenta con talleres propios para estas gestiones, lo invitamos a comunicarse con el Centro de Atención al Cliente Ford, de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm, por teléfono al 0800-71587 o por mail a acfordpe@ford.com, a fin de coordinar una cita para la revisión e inspección de su unidad.

Sin otro particular, quedamos de usted,

PANDERO S.A. EAFC

Mercedes Sáenz Raéz
Gerente de Operaciones