



Lima, 10 de agosto de 2026

Estimado Asociado.

Presente.-

Referencia: LLAMADO A REVISIÓN JETOUR MODELO X70FL CON TRANSMISIÓN MECÁNICA 6MT

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para saludarlo y en resguardo de la seguridad de nuestros asociados, cumplimos con informarle que **Altos Andes S.A.C.** ha iniciado un proceso de control y revisión preventiva dirigida a unidades de la marca Jetour, modelo **X70FL con transmisión mecánica de 6 marchas.**


Según lo informado por la marca, las unidades involucradas deben ser inspeccionadas con la finalidad de **asegurar un comportamiento adecuado en la aplicación de las marchas.** Específicamente, existe la posibilidad de que se detecte un **atascamiento de la tercera marcha.** De no atenderse, esta condición podría afectar el correcto funcionamiento y desempeño de la transmisión durante la conducción.

Por precaución, **Altos Andes / Jetour** adoptará una inspección mediante un proceso detallado (boletín BSJT260702) y, para los casos que se detecte un atascamiento de la tercera marcha, **el vehículo tiene que ser derivado a taller para que pase por una reparación.**

Le informamos que su vehículo ha sido identificado dentro de las unidades que necesitan esta revisión. Por tal motivo, y recordando que Pandero no cuenta con talleres propios para estas gestiones, lo invitamos a comunicarse directamente con el área de postventa de la red de concesionarios autorizados de la marca Jetour, a fin de coordinar una cita para la revisión e inspección de su unidad.

Sin otro particular, quedamos de usted,

Atentamente.

PANDERO S.A. EAFC

Mercedes Saenz Raez
Gerente de Operaciones